

Elastovill ALGV-45 E

PROIZVOD

Villas ALGV-45E je univerzalno primjenjiva elastificirana parna brana sa uloškom od staklenog voala u kombinaciji sa aluminijumom, odozgo je posuta finim posipom. Smatra se parnom branom u smislu propisa ÖNORM B 3666 i EN 13970. Postupak izrade i vlastita kontrola certificirani su prema standardu EN ISO 9001.

PREDNOSTI PROIZVODA

- savitljiva je i lako se prilagođava podlozi
- paronepropusna
- univerzalno primjenjiva

PODRUČJE PRIMJENE


Villas ALGV-45E se koristi kao parna brana za krovove s hidroizolacijom u skladu sa upustvima o ravnim krovovima. Zbog savitljivosti elastomerno-bitumenskog pokrovnog sloja na hladnoći, posebno je prikladna kao parna brana ili privremena izolacija u hladnijim razdobljima.

NAČIN UGRADNJE

Villas ALGV-45E se na podlogu lijepi zavarivanjem pomoću plamenika na plin, mjestimično sa 8 cm prekrivanja šavova i rubova ili u linijama pomoću Vedatex bitumenskog ljepila. Preklope i rubove potrebno je zavariti cijelom površinom.

TEHNIČKI PODACI

Debljina	ca. 3,8 mm
Dimenzije	ca. 1,00m x 10,0m
Pokrovni sloj	elastomerni bitumen
Postojanost na hladnoći	ca. -15 °C
Postojanost na toploti	ca. +80 °C



Difuzijski ekvivalentna debljina sloja vazduha $s_d = \mu \cdot s$	> 1000 m
Umetak	aluminijumski kombinovani uložak
Zatezna čvrstoća uzdužno/poprečno	ca. 400 N/5 cm / 300 N/5 cm
Izduženje kod kidanja uzdužno/poprečno	ca. 2 % / 2 %
Gornja strana	fini posip
Donja strana	folija
Šifra proizvoda	102015

Ispitano po evropskim test standardima

Prikazane vrijednosti su nominalne i podliježu statističkim odstupanjima. Zadržano je pravo na tehničke izmjene. Obaveza je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda konkretnoj situaciji i uvjeri se da raspolaže važećom verzijom tehničkog lista.

VILLAS ALGV-45E R001

Izdanje: April 2012

SAVJETI ZA SKLADIŠTENJE

Materijal je potrebno skladištiti u vertikalnom položaju, te zaštititi od vlage i visokih temperatura. U hladnijim vremenskim uslovima, neposredno prije obrade na gradilištu, neophodno je materijal temperirati 12 sati u međuskladištu gdje nema smrzavanja.

